

Gebrauchsanweisung	Instructions for Use	Notice d'utilisation	Gebruiksaanwijzing	Instrucciones de uso	Istruzioni per l'uso	Instruções de uso	Rukovodstvo po ekspluatatsii	Brugsanvisning	Bruskanvisning	Bruskanvisning	Käytöohje
de	en	fr	nl	es	it	pt	ru	da	no	sv	fi

90 33 092 - GA 462362MUL135
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Drahtstraße 1
D-23660 Lübeck, Germany
Tel.: +49 451 8 82 - 20 80
FAX: +49 451 8 82 - 05 2021
www.draeger.com
© Dräger Safety AG & Co. KGaA
Edition 09 - 05/2021
(01 / 08 / 2008)
Subject to alteration

de - Gebrauchsanweisung

VORSICHT

Diese Gebrauchsanweisung ist eine Ergänzung zur Gebrauchsanweisung des jeweiligen Dräger Gasmessgeräts. Jede Handhabung am Sensor setzt die gleichen Kenntnisse und Beachtung der Gebrauchsanweisung des verwendeten Dräger Gasmessgeräts voraus.

1 Verwendungsziel

Zum Einsatz in Dräger Gasmessgeräten. Zur Überwachung der O₃ (Ozon)-Konzentrationen in der Umgebungsluft.

Messbereich 0 bis 10 ppm O₃

Nachweisgrenze 0,02 ppm

Auflösung 0,01 ppm

Ansprechzeit, t_{0...50} <10 Sekunden bei 20 °C

Messgenauigkeit bei 20 °C / 50 % r. F. <0,1 ppm

Nulpunkt <0,01 ppm

Empfindlichkeit <3 % des Messwerts

Langzeitdrift bei 20 °C / 50 % r. F. <0,02 ppm/Jahr

Nulpunkt <2 % des Messwerts/Monat

Empfindlichkeit <120 Minuten

Ambient conditions Temperature: -20 to 50 °C

Humidity: 15 to 80 % r.h.

Pressure: 700 to 1300 hPa

Effect of temperature Zero no effect

Sensitivity <0,1 % of measured value/r.h.

Effect of humidity Zero no effect

Sensitivity <0,1 % of measured value/r.h.

Calibration gas O₃

Replacement gas for bump test and calibration NO₂

Test gas cylinder (58L) 5 ppm NO₂, order no. 68 11 952

Sensor life >2 years

2 Additional information

see instructions for use 90 23 657 and available on the Internet at www.draeger.com or

request from your Dräger dealer. The calibration and function test can be conducted both with the target gas O₃, as well as with the replacement test gas NO₂. Surrogate calibration with NO₂ can lead to an additional measuring error of up to 30 %. When using O₃ as the test gas, use concentrations of 0,5 to 9 ppm O₃ with 0,5 L/min flow.

When using NO₂ as the test gas, use the 5 ppm NO₂ test gas cylinder (58 L), order no. 68 11 952 with 0,5 L/min flow. When conducting a function test with 5 ppm NO₂ an indication of 3,5 ±1,0 ppm O₃ is expected.

Always carry out a function test before each safety-relevant measurement.

3 Cross sensitivities

Gas/Vapor Chem. symbol Concentration Display in ppm O₃

Acetylene C₂H₂ 100 ppm no effect

Ammonia NH₃ 30 ppm no effect

Arsine AsH₃ 0,5 ppm no effect

Carbon dioxide CO₂ 5 Vol% no effect

Carbon monoxide CO 2000 ppm no effect

Chlorine Cl₂ 1 ppm ≤0,8

Chlorine dioxide ClO₂ 1 ppm ≤0,8

Ethane C₂H₆ 0,1 Vol% no effect

Ethanol C₂H₅OH 250 ppm no effect

Hydrazine N₂H₄ 1 ppm aucune influence

Hydrogène sulfure H₂S 1 ppm ≤0,02%

Methane CH₄ 5 Vol% aucune influence

Monoxide d'azote NO 30 ppm aucune influence

Monoxide de carbone CO 2000 ppm aucune influence

Phosphine PH₃ 0,5 ppm aucune influence

Hydrazine N₂H₄ 1 ppm no effect

3 Quarempfindlichkeiten

Gas/Dampf	Chem. Symbol	Konzentration	Anzeige in ppm O ₃
Ammoniak	NH ₃	30 ppm	kein Einfluss
Hydrogen chloride	HCl	40 ppm	no effect
Arsin	AsH ₃	0,5 ppm	kein Einfluss
Hydrogen cyanide	HCN	50 ppm	no effect
Chlor	Cl ₂	1 ppm	≤0,8
Chlorwasserstoff	HCl	40 ppm	kein Einfluss
Chlordinoxid	ClO ₂	1 ppm	≤0,8
Cyanwasserstoff	HCN	50 ppm	kein Einfluss
Ethan	C ₂ H ₆	0,1 Vol%	kein Einfluss
Ethanol	C ₂ H ₅ OH	250 ppm	no effect
Hydrazin	N ₂ H ₄	1 ppm	kein Einfluss
Propan	C ₃ H ₈	1 Vol%	no effect
Phosphine	PH ₃	0,5 ppm	no effect
Sulphur dioxide	SO ₂	1 ppm	≤0,06 ⁽⁻⁾

The values given in the table are standard and apply to new sensors. The values may fluctuate by ±30 %. The sensor may also be sensitive to other gases (for information contact Dräger). Gas mixtures can be displayed as the sum of all components. Gases with negative influence may displace a positive display of O₃. A check should be carried out to see if mixtures of gases are present.

CAUTION

Risk to health. Test gas must not be inhaled. Observe the hazard warnings of the relevant Safety Data Sheets and the Instructions for Use of the Dräger gas monitor in use! Observe the national regulations for the required calibration intervals.

© DrägerSensor is a trademark of Dräger, registered in Germany.
(-) negative display

fr - Notice d'utilisation

ATTENTION

Le présent mode d'emploi est un complément au mode d'emploi de l'appareil de mesure de gaz Dräger utilisé. Toute manipulation du capteur suppose la connaissance et l'observation exactes de la notice d'utilisation de l'appareil de mesure de gaz Dräger utilisé.

1 Champ d'application

Pour utilisation dans les appareils de mesure de gaz Dräger. Pour la surveillance de la concentration en O₃ (ozone) dans l'air ambiant.

Domaine de mesure 0 à 10 ppm O₃

Limite de détection 0,02 ppm

Résolution 0,01 ppm

Temps de réponse, t_{0...50} <10 secondes à 20 °C

Précision de mesure à 20 °C / 50 % H.R.

<0,1 ppm

Sensibilité ≤3 % de la valeur de mesure

Dérive à long terme à 20 °C / 50 % H.R.

Point zéro

Sensibilité

Point zéro

pt - Instruções de uso				
CUIDADO				
Estas instruções servem de complemento às instruções de uso do respetivo aparelho de medição de gases Dräger. Qualquer manuseamento no sensoro pressupõe o total conhecimento e à observância das Instruções de Utilização do aparelho de medição de gases Dräger utilizado.				
1 Finalidade				
Para a utilização em aparelhos de medição de gás Dräger. Para o controlo de concentrações de O ₃ (ozono) no ar ambiente.				
Área de medição	0 a 10 ppm O ₃			
Límite de detecção	0,02 ppm			
Resolução	0,01 ppm			
Tempo de resposta, t _{0...50}	<10 segundos a 20 °C			
Precisão de medição a 20 °C / 50 % h.rel.				
Ponto zero	< 0,01 ppm			
Sensibilidade	≤ 3 % do valor de medição			
Deriva de longa duração a 20 °C / 50 % h.rel.				
Ponto zero	≤ 0,02 ppm/ano			
Sensibilidade	≤ 2 % do valor de medição/mês			
Tempo de ligação	≤ 120 minutos			
Condições ambientais				
Temperatura:	-20 a 50 °C			
Humididade:	15 a 80 % h.rel.			
Pressão:	700 a 1300 hPa			
Influência da temperatura				
Ponto zero	sem influência			
Sensibilidade	0,5 % do valor de medição/K			
Influência da humidade				
Ponto zero	sem influência			
Sensibilidade	≤ ± 0,1 % do valor de medição/% h.rel.			
Gás de calibragem	O ₃			
Gás sintético para teste Bump e calibração	NO ₂			
Garrafa de gás de ensaio (58L) 5 ppm NO ₂ , n.º de encomenda 68 11 952				
Vida útil esperada do sensor	> 2 anos			
2 Outras informações				
consultar as instruções de utilização gerais 90 23 657 e o site www.draeger.com ou pedir ao representante competente da Dräger. O ajuste e o teste de função pode ser efectuado com o gás alvo O ₃ , bem como com o gás de ensaio de substituição NO ₂ . O ajustamento de substituição com SO ₂ pode causar uma falha de medição adicional de até 30 %. Na utilização de O ₃ como concentrações de gás de ensaio de 0,5 a 9 ppm O ₃ , usar fluxo de 0,5 l/min. Na utilização de NO ₂ como gás de ensaio, usar a garrafa de gás de ensaio de 5 ppm NO ₂ (58 L), nº de encomenda 6811952 com fluxo de 0,5 l/min. No teste de função com 5 ppm NO ₂ é esperado uma indicação de 2,8 ± 0,8 ppm O ₃ . Antes de cada medição de segurança deve ser efectuado um teste de função.				
3 Sensibilidades transversais				
Gás/vapor	Símbolo químico	Concentração	Indicação em ppm O ₃	
Amoníaco	NH ₃	30 ppm	sem influência	
Arsina	AsH ₃	0,5 ppm	sem influência	
Cianeto de hidrogénio	HCN	50 ppm	sem influência	
Cloreto de hidrogénio	HCl	40 ppm	sem influência	
Cloro	Cl ₂	1 ppm	≤ 0,8	
Dióxido de carbono	CO ₂	5 Vol%	sem influência	
Dióxido de cloro	ClO ₂	1 ppm	≤ 0,8	
Dióxido de enxofre	SO ₂	1 ppm	≤ 0,06 ⁽⁻⁾	
Dióxido de nitrogénio	NO ₂	1 ppm	≈ 0,7	
Etano	C ₂ H ₆	0,1 Vol%	sem influência	
Eanol	C ₂ H ₅ OH	250 ppm	sem influência	
Etileno	C ₂ H ₄	100 ppm	sem influência	
Fosfina	PH ₃	0,5 ppm	sem influência	
Hidrazina	N ₂ H ₄	50 ppm	sem influência	
Hidroxilamina	N ₂ H ₄	1 ppm	sem influência	
Hidrogénio	H ₂	0,1 Vol%	sem influência	
Metano	CH ₄	5 Vol%	sem influência	
Monóxido de carbono	CO	2000 ppm	sem influência	
Monóxido de nitrogénio	NO	30 ppm	sem influência	
Propano	C ₃ H ₈	1 Vol%	sem influência	
Sulfureto de hidrogénio	H ₂ S	1 ppm	≤ 0,02 ⁽⁻⁾	
Os valores indicados na tabela são valores de referência e aplicam-se a sensores novos. Os valores indicados podem oscilar em cerca de ±30 %. O sensor também pode ser sensível a outros gases (pedir dados à Dräger Safety). As misturas de gases podem ser indicadas como soma de todos os componentes. Gases com uma sensibilidade negativa podem anular uma indicação positiva de O ₃ . Deve verificar-se se existem misturas de gases.				
CUIDADO				
Perigo para a saúde. Não inale o gás de ensaio. Observe rigorosamente as indicações de perigo referidas nas fichas de dados de segurança correspondentes, bem como as instruções de utilização do aparelho de medição de gases Dräger! Para a determinação dos intervalos de calibragem deverão ser observados os respectivos regulamentos nacionais.				

® DrägerSensor é uma marca da Dräger registada na Alemanha.

(-) indicação negativa

ru - Руководство по эксплуатации				
ВНИМАНИЕ				
Данное руководство по эксплуатации являются дополнением к Руководству по эксплуатации соответствующего газоизмерительного прибора фирмы Dräger. При любом использовании сенсора необходимо полностью понимать и строго соблюдать Руководство по эксплуатации соответствующего газоизмерительного прибора фирмы Dräger.				
1 Назначение устройства				
Для использования в газоизмерительных приборах фирмы Dräger. Для мониторинга содержания O ₃ (озона) в окружающем воздухе.				
Максимальная концентрация	0 - 10 ppm O ₃			
Линейность измерения	0,02 ppm			
Решение	0,01 ppm			
Время отклика, t _{0...50}	<10 segundos a 20 °C			
Погрешность измерения при 20 °C / 50 % h.rel.	<10 segundos a 20 °C			
Погрешность измерения при 20 °C / 50 % отн.влажн.	< 0,01 ppm			
Сенсибильность	≤ 3 % do valor de medição			
Длительность измерения при 20 °C / 50 % h.rel.	≤ 0,02 ppm/ano			
Сенсибильность	≤ 2 % do valor de medição/mês			
Время измерения	≤ 120 minutos			
Условия окружающей среды				
Температура:	-20 a 50 °C			
Влажность:	15 a 80 % h.rel.			
Давление:	700 a 1300 hPa			
Влияние температуры				
Пункт нуля	0,02 ppm/год			
Чувствительность	≤ 2 % показания/месяц			
Время разгона	≤ 120 мин			
Рабочие условия окружающей среды				
Температура:	-20 ... 50 °C			
Влажность:	15 - 80 % отн.влажн.			
Давление:	700 - 1300 гПа			
Влияние температуры				
Пункт нуля	0,02 ppm/год			
Чувствительность	≤ 2 % показания/месяц			
Влияние влажности				
Пункт нуля	0,02 ppm/год			
Чувствительность	≤ 2 % показания/месяц			
Калибровочный газ для функциональной проверки	O ₃			
Баллон с калибровочным газом (58L) 5 ppm NO ₂ , код заказа 68 11 952	NO ₂			
Ожидаемый срок службы сенсора	> 2 года			
2 Дополнительная информация				
см. общее руководство по эксплуатации 90 23 657 и сайт www.draeger.com или запросите у вашего дилера Dräger. Калибровку и функциональную проверку можно производить как с измеряемым газом O ₃ , так и с подменным проверяемым газом NO ₂ . Подменная калибровка NO ₂ может приводить к дополнительной погрешности измерения до 30 %. Используйте в качестве проверочного газа O ₃ , примените концентрацию 0,5 ... 9 ppm O ₃ , поток 0,5 l/min. Для проверки газа NO ₂ , примените баллон с проверочным газом 5 ppm NO ₂ (58 L), код заказа 6811952 и поток 0,5 l/min. При функциональной проверке газом O ₃ ожидается индикация ppm O ₃ .				
После каждого измерения, связанным с обеспечением безопасности людей, выполните функциональную проверку с газом.				
3 Перекрестная чувствительность				
Газ/дamp	Кемик symbol		Koncentration	
Ammoniak	NH ₃		30 ppm	
Arsin	AsH ₃		0,5 ppm	
Brint	H ₂		0,1 Vol%	
Аммиак	NH ₃		30 ppm	
Арсина	AsH ₃		0,5 ppm	
Сиането	HCN		50 ppm	
Слорето	HCl		40 ppm	
Хлор	Cl ₂		1 ppm	
Хлористый водород	HCl		40 ppm	
Хлористый серы	SO ₂		≤ 0,06 ⁽⁻⁾	
Хлористый водорода	NO ₂		≈ 0,7	
Хлористый водорода	NO ₂		1 ppm	
Хлористый водорода	NO ₂		≤ 0,06 ⁽⁻⁾	
Хлористый водорода	NO ₂		≈ 0,7	
Хлористый водорода	NO ₂		1 ppm	
Хлористый водорода	NO ₂		≤ 0,06 ⁽⁻⁾	
Хлористый водорода	NO ₂		≈ 0,7	
Хлористый водорода	NO ₂		1 ppm	
Хлористый водорода	NO ₂		≤ 0,06 ⁽⁻⁾	
Хлористый водорода	NO ₂		≈ 0,7	
Хлористый водорода	NO ₂		1 ppm	
Хлористый водорода	NO ₂		≤ 0,06 ⁽⁻⁾	
Хлористый водорода	NO ₂		≈ 0,7	
Хлористый водорода	NO ₂		1 ppm	
Хлористый водорода	NO ₂		≤ 0,06 ⁽⁻⁾	
Хлористый водорода	NO ₂		≈ 0,7	
Хлористый водорода	NO ₂		1 ppm	
Хлористый водорода	NO ₂		≤ 0,06 ⁽⁻⁾	
Хлористый водорода	NO ₂		≈ 0,7	
Хлористый водорода	NO ₂		1 ppm	
Хлористый водорода	NO ₂		≤ 0,06 ⁽⁻⁾	
Хлористый водорода	NO ₂		≈ 0,7	
Хлористый водорода	NO ₂		1 ppm	
Хлористый водорода	NO ₂		≤ 0,06 ⁽⁻⁾	
Хлористый водорода	NO ₂		≈ 0,7	
Хлористый водорода				